

**DRIFTSKONTROL (BILAG E – KONTROLPARAMETRE VED  
AFGANG FRA ET VANDINDVINDINGSANLÆG)**

**Høng Vandværk A.M.B.A.**  
**Sæbyvej 2 A**  
**4270 Høng**

Analysereport nr. 20231009/021  
26. oktober 2023  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				
Temperatur	11,9	°C	Prøvested:	Afgang, værk Sæbyvej 2A
Lugt*	Ingen lugt		Prøvedato:	2023-09-25 Kl. 12:12
Smag*	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Farve*	Ingen			
Udseende*	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S <sub>r</sub>	
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	< 1	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	CFU/mL	1		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i .m.	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr. 100ml	< 1	i .m.	Colilert18, MM0001	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U <sub>rel</sub>	
Farvetal Pt	mg/l	9,8	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU	0,25	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH	7,3	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	62,8	250	DS/EN27888:2003	15%
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC) C	mg/l	4	4	SM5310 Ed.2012, M032	12%
Calcium Ca <sup>2+</sup>	mg/l	95	200	ICP-OES, M069	10%
Magnesium Mg <sup>2+</sup>	mg/l	12	50	ICP-OES, M069	15%
Jern, total Fe	mg/l	0,016	0.2	ICP-OES, M069	10%
Mangan Mn	mg/l	< 0,001	0.05	ICP-OES, M069	5%
Ammonium* NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l	< 0,02	0.05	ISO 7150/1:1984, M004	15%
Nitrat NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg/l	3,7	50	DS/EN10304:2009	5%
Nitrit NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg/l	< 0,001	0.01	DS/EN 26777:2003, M006	6%
Hårdhed, total	°dH	16	5 - 30	Beregnet	3,5 %
Svovlbrinte* H <sub>2</sub> S	mg/l	< 0,02		DS 278:1976, M030	15%
Metan CH <sub>4</sub>	mg/l	< 0,01		GC/FID, M063	20 %
Ilt O <sub>2</sub>	mg/l	8,7		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

**Metan er udført af SGS, akkr.nr. 401,  
rapport nr. 495250, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant